

Primo Piano - *Tragedia nel cantiere dell'Alta Velocità a Firenze, operaio trentunenne muore travolto da un pilone*

Firenze - 15 ott 2026 (Prima Notizia 24) **Drammatici incidenti anche a Scerni, dove perde la vita un ventitrenne in una cantina sociale, e al porto industriale di Cagliari, dove un autotrasportatore viene schiacciato durante uno scarico merci.**

Un drammatico incidente sul lavoro ha spezzato la vita di un operaio di trentun anni all'interno del cantiere della nuova stazione dell'Alta Velocità "Foster" in via Circondaria a Firenze. La vittima, un operaio specializzato con mansioni di gruista di origine marocchina e residente nel capoluogo toscano, è stata investita e travolta da un pilone in seguito a un cedimento strutturale verificatosi durante le manovre di scarico del materiale. I soccorsi sono scattati immediatamente con l'arrivo della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118, che ha prestato assistenza anche a quattro colleghi della vittima rimasti in forte stato di choc. Sul luogo della tragedia si sono recati la sindaca Sara Funaro e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Rete Ferroviaria Italiana ha espresso in una nota ufficiale "il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari dell'operaio del consorzio Florentia, azienda impegnata nella realizzazione della nuova stazione AV di Firenze", precisando che la dinamica dei fatti è al vaglio delle autorità preposte. La giornata si conferma tragica sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro con altri due eventi mortali lungo la Penisola. Nella prima mattinata a Scerni, in provincia di Chieti, un giovane studente universitario di ventitré anni prossimo alla laurea ha perso la vita all'interno di una cantina sociale mentre era intento a operare su un macchinario agricolo; sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco assieme al sindaco Daniele Carlucci per ricostruire la dinamica dei fatti. Quasi contemporaneamente, al porto industriale di Cagliari, un autotrasportatore è deceduto schiacciato dalla caduta improvvisa di un carico di tubi di grandi dimensioni che venivano scaricati dal semirimorchio del suo camion. Gli accertamenti sono condotti dai Carabinieri della Compagnia di Cagliari e dal servizio Spresal per verificare il rispetto delle procedure di sicurezza portuale.

(Prima Notizia 24) Giovedì 15 Ottobre 2026

PRIMA NOTIZIA 24

Sede legale : Via Costantino Morin, 45 00195 Roma
E-mail: redazione@primanotizia24.it